

ROBEŽAS APSEKOŠANAS un ATJAUNOŠANAS AKTS

2019. gada 28. februārī

Uz 3 caurauklotām un aizzīmogotām lapām.

"Kalnini", Ogres novads

(akta sastādīšanas vieta)

12345678901

(zemes vienības kadastra apzīmējums)

SIA "Mērnieks" (reģ. Nr. LV121212121) mērnieks Jānis Paraugs (sertifikāta Nr.BB-123, derīgs no 2016.gada 6.jūnija līdz 2026.gada 6.jūnijam) apsekoja apvīdu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 12345678901 (noteikts 17.11.1992 un 22.01.1996.) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 12345678902 (noteikts 29.05.2009.), 12345678903 (noteikts 29.05.2009.), 12345678904 (noteikts 05.05.2000.), 12345678905 (noteikts 26.04.2002.), 12345678906 (noteikts 05.10.1992), 12345678907 un 12345678908 kopējos robežposmus.

Mērnieks Jānis Paraugs uz robežu apsekošanu uzaicināja šādas personas:


Zemes vienības kadastra apzīmējums	Īpašnieks	Uzaicinājuma veids (datums)
12345678901	Andris Lapiņš	Uzaicinājuma vēstule (13.02.2019.)
12345678902	SIA "Sabiedrība X"	Uzaicinājuma vēstule (13.02.2019.)
12345678903	Juris Bērziņš	Uzaicinājuma vēstule (13.02.2019.)
12345678904	Vairis Eglītis	Uzaicinājuma vēstule (13.02.2019.)
12345678905	SIA "Y sabiedrība"	Uzaicinājuma vēstule (13.02.2019.)
12345678906	Māris Priede	Uzaicinājuma vēstule (13.02.2019.)
12345678907 un 12345678908	Ogres novada pašvaldība	Uzaicinājuma vēstule (13.02.2019.)

APSEKOŠANAS LAIKĀ KONSTATĒTAIS ROBEŽAS STĀVOKLIS

Robežu shēma:

Robežpunktu nostiprinājumi un to apzīmējumi:

mck - metāla caurule ar kupīcu
ak - krustakmens ar kupīcu
* - nenostiprināts robežpunts



Apsekoto robežu apraksts pēc agrāk sagatavotiem zemes kadastrālās uzmērišanas dokumentiem:

Robežas noteiktas:

- no 7.1 - 1.1 pa sauszemes līniju no robežpunkta uz robežpunktu
- no 1.1 - 41 pa novadgrāvja vidu,
- no 41 - 11.1 pa sauszemes līnijām,
- no 11.1 - 1.2 pa novadgrāvja vidu,
- no 1.2 - 17 pa sauszemes līnijām no robežzīmes līdz robežzīmei

Atzinums:

Robežzīmes Nr. 1.1, 40, 1.2 un 17 atbilst aktuālajiem zemes robežu plāniem un robežu tehniskā stāvokļa prasībām.

Robežzīmes Nr. 7.1, 10 un 11.1 apvidū nav atrodamas. Jāveic robežzīmu atjaunošana atbilstoši robežu ierādīšanas materiāliem.

Robežzīmei Nr. 1.2 mainījies robežzīmes nostiprinājuma veids krustakmens (agrāk metāla caurule).

Uz lepiņķi instrumentālī uzmērīta robežposma robežbulta B - 41 atbilstoši plānam jāprecīzē nenostiprināto robežpunktu skaits robežposma precīzākai noteikšanai, kā arī jāprecīzē robežu aprakstu, norādot pāreju no situācijas elementa robežpunkta uz nostiprinātu robežzīmi.

Robežposms 41 - 11.1 atbilst zemes robežu plāniem un robežu tehniskā stāvokļa prasībām.

Robežzīme Nr.10 atbilst ierosinātaja 1996. gada 24. septembra zemes robežu plānam, bet pierobežnieka 2002. gada 31. jūlijā robežu plānā nav ievetota.

Situācijas elements grāvis, pa kuru noteikta robežposmā 11.1 - 1.2, apvidū daļēji izzudis un vairs nav identificējams. Jāveic robežposma atjaunošana, mainot robežas nosacījumus - lepiņķi noteiktu nenostiprinātu robežpunktu vietās atbilstoši noteiktajai koordinātai ierīkot nostiprinātas robežzīmes, kā arī precīzē robežu aprakstu, norādot pāreju no situācijas elementa robežpunkta uz nostiprinātu robežzīmi.

Robežposms 1.2 - 17 atbilst zemes robežu plāniem un robežu tehniskā stāvokļa prasībām.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 12345678901 aktuālajos zemes robežas noteikšanas aktos nav norādīts robežposma 17 - 7.1 robežas apraksts, tāpēc pie robežas noteikšanas jāveic robežas apraksta precīzēšana.

Robežzīmei Nr.41 neprecīzi noteikta koordināte. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 12345678905 2002. gada 26. aprīja

robežu noteikšanas aktā robežzīme Nr.41 noteikta kā nostiprināta robežzīme, bet koordinātē atbilst nenostiprinātam robežpunktam grāvja vidū. Nostiprinātās robežzīmes Nr.41 koordinātes neprecīzi noteikta. Atbilstoši MK 1019. noteikumu 99.punktam jāveic kontrolmēriumi, jāsagatavo "Atzinums par robežas neatbilstību".

Nenostiprinātajam robežpunktam 16* neprecīzi noteikta koordinātē. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 12345678903 2009.gada 29.maija robežu noteikšanas aktā robežposms 9 - 17 noteikts pa pašvaldības ceja malu, bet nenostiprinātā robežpunkta 16* koordinātes neprecīzi noteiktas - neatrodas ceja malā. Atbilstoši MK 1019. noteikumu 99.punktam jāveic kontrolmēriumi, jāsagatavo "Atzinums par robežas neatbilstību".


ROBEŽAS ATJAUNOŠANA

Robežpunktu nostiprinājumi un to apzīmējumi:

mck - metāla caurule ar kupīcu

ak - krustakmens ar kupīcu

* - nenostiprināts robežpunks



Atjaunoto robežu apraksts:

Atjaunotās robežzīmes 7.1, 41, 10, 11.1 un robežposmi 1.1 - 41 un 11.1 - 1.2 atbilst robežu plāniem.

Robežzīmes Nr.7.1, 1.1, 41, 10, 11.1, 4, 3, 2 un 17 apvidū nostiprinātas ar metāla cauruli un kupicas aprakumu.

Robežzīme Nr.1.2 apvidū nostiprināta ar krustakmeni un kupicas aprakumu.

Robeža noteikta:

27* - 7.1 pa līniju no nenostiprināra robežpunkta 5 m attālumā no ceļa ass uz robežzīmi, kā līnijas 1.1 - 7.1 turpinājums,

7.1 - 1.1 pa sauszemes līniju no robežzīmes uz robežzīmi,

1.1 - 8* pa līniju no robežzīmes uz nenostiprinātu robežpunktu grāvja vidū, kā līnijas 7.1 - 1.1 turpinājums,

8* - 19* pa grāvja vidus līniju,

19* - 41 pa līniju no nenostiprināta robežpunkta grāvja vidū uz robežzīmi, kā līnijas 10 - 41 turpinājums,

41 - 11.1 pa sauszemes līnijām no robežzīmes uz robežzīmi,

11.1 - 20* pa līniju no robežzīmes uz nenostiprinātu robežpunktu grāvja vidū, kā līnijas 10 - 11.1 turpinājums,

20* - 5* pa grāvja vidus līniju,

5* - 4 pa līniju no nenostiprināta robežpunkta grāvja vidū uz robežzīmi,

4 - 17 pa sauszemes līnijām no robežzīmes uz robežzīmi,

17 - 16* pa līniju no robežzīmes uz nenostiprinātu robežpunktu 5m attālumā no ceļa ass, kā līnijas 1.2 - 17 turpinājums,

16* - 27* pa pašvaldības ceļu zemes nodalījuma joslas malu 5m attālumā no ceļa ass.

Iebildumi par robežas atrašanās vietu apvidū: LEBILDUMU NAU

Ar parakstu apliecinu, ka:

- 1) robežas atrašanās vieta apvidū ir zināma;
- 2) līdz 2019. gada 12. mājstam apņemos robežzīmēm Nr. 7.1, 4.1, 10, II.1, 4, 3, 2 izveidot kupicu;
- 3) izcirtīšu robežstigas šādos robežposmos 4.1 - II.1. Uzturēšu tīras metru platas robežstigas uz sava īpašuma pusi no robežas, lai būtu nodrošināta redzamība starp robežzīmēm;
- 4) apņemos nodrošināt sava īpašuma robežzīmju saglabāšanu un nepieļaušu to pārvietošanu vai iznīcināšanu.

Zemes vienības kadastra apzīmējums	Īpašnieks vai pilnvarotās personas Vārds, Uzvārds	Paraksts
12345678901	Andris Lapiņš	paraksts
12345678902	SIA "Sabiedrība X"	neieradās
12345678903	Juris Bērziņš	paraksts
12345678904	Vairis Eglītis	paraksts
12345678905	SIA "Y sabiedrība"	paraksts
12345678906	Māris Priede	neieradās
12345678907 un 12345678908	Ogres novada pašvaldība	neieradās

Apliecinu, ka robežu apsekošana un atjaunošana nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērišanas noteikumi".

Mērnieks paraksts Jānis Paraugs

Apliecinu, ka robežzīmēm Nr. 7.1, 4.1, 10, II.1, 4, 3, 2

ir izveidotas kupicas atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērišanas noteikumi".

Robežposmos 4.1 - II.1 ir ierīkota vizūrstiga.

28.02.2019
(datums)

Mērnieks paraksts Jānis Paraugs